

## Alcance de la Acreditación

### Inspectorate Panamá, S.A.

Dirección: Corregimiento de Ancón, Balboa, La Boca, Avenida Williamson Place

Casa 764A

Distrito de Panamá, Provincia de Panamá

Tel.: (507) 314-1665 Fax (507) 314-1667

Correo electrónico: [panamá.ops@inspectorate.com](mailto:panamá.ops@inspectorate.com)  
[lizabeth.jaen@inspectorate.com](mailto:lizabeth.jaen@inspectorate.com)

Esta acreditado por El Consejo Nacional de Acreditación, conforme a los criterios recogidos en la Norma DGNTI-COPANIT-ISO-IEC 17020:2003 como Organismo de Inspección Tipo A.

#### Servicios acreditados

Clase de Servicio	Norma base del Servicio	Descripción
Medición de tanques	API MPMS Capítulo 3 Sección 1-A	Práctica para medición manual de petróleo y productos de petróleo en tanques de tierra, buques tanques ó barcazas.
	API MPMS Capítulo 3 Sección 2	Prácticas para medición manual de petróleo y productos de petróleo en carros tanques o cisternas
Determinación de temperatura	Capítulo 7	Método para la determinación manual de temperatura de petróleo o productos de petróleo en condiciones estáticas.
Muestreo	API MPMS Capítulo 8 Sección 1	Método para el muestreo manual de petróleo o productos de petróleo.
	API MPMS Capítulo 8 Sección 4	Método para mezcla y manejo de muestra líquidas combustible s volátiles.
Calculo de cantidad de Petróleo	API MPMS Capítulo 12 Sección 1, parte 1	Método para el cálculo de cantidades petróleo, calculo estático de cantidades de petróleo, calculo de tanques cilíndricos verticales y buques marinos.

Clase de Servicio	Norma base del Servicio	Descripción
Mediciones Marinas	API MPMS Capítulo 17 Sección 1	Guías para inspecciones de carga marina.
	API MPMS Capítulo 17 Sección 2	Método para medidas de carga a bordo de buques tanques.
	API MPMS Capítulo 17 Sección 3	Guías para identificar la fuente de carga a bordo de buque tanques.
	API MPMS Capítulo 17 Sección 4	Método de cuantificación de volúmenes pequeños en buques marinos(OBQ/ROB)
	API MPMS Capítulo 17 Sección 6	Guías para la determinación de llenado de tuberías entre buques y tanques tierra.
	API MPMS Capítulo 17 Sección 8	Método para medidas marinas.
Control de pérdidas	API MPMS Capítulo 17 Sección 5	Guías para análisis y reconciliación de cargas.
	API MPMS Capítulo 17 Sección 7	Recomendaciones prácticas para el desarrollo de control de barcasas.
Inspección de Textiles y Calzados	RTE INEN 013	Etiquetado y Rotulado de Textiles, Prendas de Vestir, Calzados y Accesorios a fines.
Inspección de Carga y Descarga de Contenedores	Procedimiento Propio PC-OP-10	Inspección de Contenedores